


CABLE 포설 작업 시 주의 사항


1. 가급적 설치 시 먼저 출고된 포장 상태(즉 **ROLL**로 감겨 있는 상태)로 1차 **TEST**를 합니다.
2. 이상 없을 시 **CABLE**을 설치 작업하는데, **CABLE**을 당길 경우와 혹 “요비생”을 사용 할 경우, 반드시 양쪽 콘넥터에서 **20CM**정도 떨어진 곳을 기준으로 하여 당기는 작업을 하거나 “요비생”을 고정 하시기 바랍니다.
3. 이는 콘넥터를 잡고 당기거나 콘넥터에 “요비생” 고정 작업을 하여 케이블을 당기면 콘넥터 내부에서 단선이 일어날 수 가 있습니다.
4. 설치 시 반드시 주의하시기 바랍니다.

K- H- E (cable 일체형 모델)



※ 화살표 표시점에서 당겨주세요

K- H- ES (cable 분리형 모델)



※ 화살표 표시점에서 당겨주세요